






Parametry prania dla bielizny pościelowej –SATI C

	Maksymalna temperatura prania 95°C
	Dozwolone stosowanie Środków wybielających
	Prasowanie w maksymalnej temperaturze płyty 150°C
	Dopuszczalne suszenie w suszarce bębnowej - temperatura niższa
	Nie czyścić chemicznie

UWAGI DODATKOWE:

- Maglowanie należy wykonywać na wyrobie wywiniętym na lewą stronę , pojedynczo
 - Nie wykonywać maglowania na wyrobie złożonym
 - W celu wydłużenia żywotności białizny pościelowej zaleca się stosowanie krochmalu
-
- Kołdry, poduszki – pranie w temperaturze do 95⁰C
 - Pozostały asortyment zgodnie z zaleceniami producenta
 - Pokrowce wymienne na materacyki grzewcze można prać w temp.max.95⁰C, nie należy suszyć pokrowców w suszarkach bębnowych.